



d	Podz. gwintu	m	h	s
M3	0,5	2,4	4	5,5
M4	0,7	2,9	5	7
M5	0,8	3,2	5	8
M6	1	4	6	10
M7	1	4,7	7,5	11
M8	1,25	5,5	8	13
M10	1,5	6,5	10	17
M12	1,75	8	12	19
M14	2	9,5	14	22
M16	2	10,5	16	24
M18	2,5	13	18,5	27
M20	2,5	14	20	30
M22	2,5	15	22	32
M24	3	15	24	36
M27	3	17	27	41
M30	3,5	19	30	46
M33	3,5	22	33	50
M36	4	25	36	55
M39	4	27	39	60
M42	4,5	29	42	65
M45	4,5	32	45	70
M48	5	36	48	75